



УКРАЇНА

**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

майдан імені С.П. Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75  
www.oda.zt.gov.ua e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

16.07 20 18 № 4277/22/2-18

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20

Рахункова палата

Про надання інформації

На ваш лист від 13.06.2018 № 03-1313 «Щодо результатів аудиту» надсилаємо копії листів Бердичівської райдержадміністрації та виконавчого комітету Бердичівської міської ради про усунення недоліків, виявлених під час проведення аудиту.

Додаток: на 9 аркушах.

Заступник голови  
адміністрації

О.О.Ясунецький

Вик.Караваненко Н.В.  
474730

1218/05  
№1318/08 від 13.06.2018



УКРАЇНА

**БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Юридична адреса: в. Шевченка, 55, с. Мирославка, Бердичівський район, Житомирська обл., 13341,  
Поштова адреса: пл. Соборна, 23, м. Бердичів, Житомирська обл., 13300  
тел.: (04143) 4-26-00 e-mail: [berd@berdichev-rda.gov.ua](mailto:berd@berdichev-rda.gov.ua) код ЄДРПОУ 04053619

06.07.2018 № 02-5/324  
На №5812/22/1-18 від 18.06.18

Житомирській обласній державній  
адміністрації

На Ваш лист повідомляємо наступне, що Бердичівською райдержадміністрацією прийнято міри для усунення порушень та недоліків встановлених при проведенні контрольних заходів. На даний час підрядниками усунуто недоліки що були виявлені аудитом, а саме:

по будівлі туалету для хлопчиків:

- встановлена планка захисту карнизу у кількості 12,5 м/п на загальну суму 769,5 грн (вартість за 1-н м/п 61,56 грн);
- встановлено снігозатримувач, L=2м у кількості 6 одиниць на загальну суму 1012,32 грн (вартість за од – 168,72 грн);

по будівлі душових:

- встановлена планка захисту карнизу у кількості 23,0 м/п на загальну суму 1415,88 грн (вартість за 1-н м/п 61,56 грн);
- встановлено снігозатримувач, L=2м у кількості 12 одиниць на загальну суму 2024,64 грн (вартість за од – 168,72 грн);

по будівлі туалету для дівчат:

- встановлена планка захисту карнизу у кількості 12,5 м/п на загальну суму 769,5 грн (вартість за 1-н м/п 61,56 грн);
- встановлено снігозатримувач, L=2м у кількості 6 одиниць на загальну суму 1012,32 грн (вартість за од – 168,72 грн);

по будівлі котельні:

- встановлена планка захисту карнизу у кількості 19,0 м/п на загальну суму 1169,64 грн (вартість за 1-н м/п 61,56 грн);
- встановлено снігозатримувач, L=2м у кількості 9 одиниць на загальну суму 1518,48 грн (вартість за од – 168,72 грн);

по будівлі їдальні:

- встановлена планка захисту карнизу у кількості 41,0 м/п на загальну суму 2523,96 грн (вартість за 1-н м/п 61,56 грн);
- встановлено снігозатримувач, L=2м у кількості 21 одиниць на загальну суму 3543,12 грн (вартість за од – 168,72 грн);

по амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Свободи, 1. в с. Скраглівка

- нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар

нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 195,4 кв.м. на суму 35064,31 грн. (додаток №1).

Бердичівська районна державна адміністрація неодноразово зверталась до підрядників з вимогою забезпечення виконання гарантійних зобов'язань та усунення недоліків.

На даний час не виконано підрядниками :

по будівлі туалету для хлопчиків:

- не нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 77,5 кв.м. на суму 12066,53 грн.

по будівлі душових:

- не нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 145,6 кв.м. на суму 22669,51 грн.

по будівлі туалету для дівчат:

- не нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 77,5 кв.м. на суму 12066,53 грн.

по будівлі котельні:

- не нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 190,0 кв.м. на суму 29582,47 грн.

по будівлі їдальні:

- не нанесено вручну в один шар вогнезахисне покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 190,0 кв.м. на суму 79094,17 грн.


По суті невиконаних зобов'язань підряднику було направлено офіційний лист від 11.06.2018 № 02-4/1105 з вимогою надати порядок усунення недоліків та виконати всі роботи, які були не виконані в терміни передбачені відповідними договорами (додаток №2). На даний час відповіді та підтвердження виконання робіт Бердичівська РДА не отримала.

Бердичівська районна державна адміністрація направила лист від 05.07.2018 №02-9/1308 до Бердичівської місцевої прокуратури.

Додаток №1: Акт на 2-х арк.в 1 прим.

Додаток №2: Лист на 1 арк.в 1 прим.

Заступник голови районної  
державної адміністрації



Л.В.Димидюк

АКТ  
прийняття виконаних робіт з вогнезахисного оброблення  
від «11» квітня 2018 р. № 15

Комісія у складі:

представника замовника робіт (голови комісії)  
ФОП Матвієвко Анатолій Володимирович

(посада, назва організації, П.І.Б.)

представника виконавця робіт: Технічного директора ТОВ «Дівікс» Дегенського Дмитра Віталійовича

(посада, назва організації, П.І.Б.)

проектна перевірка виконаних робіт з вогнезахисного оброблення та невідомима:

1. На об'єкті Горниці амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою Житомирська область, Бердичівський район, с. Скрагливка, вул. Свободи, 1.  
(найменування та адреси об'єкта)

у період з «  » \_\_\_\_\_ 2018 р. до «  » \_\_\_\_\_ 2018 р.

виконано роботи з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горниці, на площі 151,00 м.кв.  
(наименовання оброблених матеріалів, конструкцій, виробів, електричних кабелів, інженерного об'єкта чи обладнання, споруд, проходок та інших площей оброблення)

способом розпилення із застосуванням суміші просочувальної «FCOSEPT 450-1» 2000 кг  
(назва вогнезахисного засобу) (товари та/або вогнезахисного засобу)

сертифікат відповідності 1.A.1.016.0009322-17 (термін дії до 21.06.2019р.)  
(серія та номер)

2. Роботи виконувались ТОВ «Дівікс» м. Житомир вул. Домбровського, 86  
(назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

лицензія Держпожбезпеки АГ № 5956-16 термін дії необмежений, з 19.10.2011р.  
(серія та номер)

зі згідно з Регламентом «Регламент робіт з вогнезахисту. Рекомендації вогнезахисна просочувальна (вогнеоборонна) суміш «FCOSEPT 450-1» для дерев'яних елементів дерев'яних покриттів (крокви, дах) чинний до 22.06.2019р.

(назва, номер та дата реєстрації)

та проектом проведення робіт (ПНР) № 01-18.133, Проект проведення робіт з вогнезахисного оброблення  
(шифр, дата та назва ПНР)

розробленим ТОВ «Дівікс» м. Житомир вул. Домбровського, 86  
(назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання, чким розроблено ПНР)

лицензія Держпожбезпеки АГ № 5956-16 термін дії необмежений з 19.10.2011р.  
(серія та номер)

3. Результати замірів глибоки просочення вогнезахисного засобу:

3.1. Для дерев'яних конструкцій (виробів)

№ з/п	Назва та розташування конструкції (виробу)	Глибока просочення вогнезахисного засобу		Висновок (відповідно чи не відповідає)
		проектна (мм)	фактична (мм)	
1	Горниці приміщення (см.)			
1	<u>Крокви</u>			<u>Відповідає</u>
2	<u>Балки</u>			<u>Відповідає</u>
3	<u>Урейет</u>			<u>Відповідає</u>
4	<u>Обрешітка</u>			<u>Відповідає</u>
5	<u>Манерлат</u>			<u>Відповідає</u>
6	<u>Стійки</u>			<u>Відповідає</u>

Висновок комісії


Роботи з вогнезахисного оброблення виконані у відповідності до Технічного завдання та Регламенту, порушень щодо нормативно-правових актів нормативно-технічних документів не виявлено.

Роботи вважаються прийнятими з «11» квітня 2018 р.

Строк експлуатації вогнезахисту до «11» квітня 2021 р.

*Згідно з сумісними*

*[Signature]*



*[Signature]*  
*[Signature]*

Перелік документів, що додаються до нього акта:

1. Обов'язкові:

копія проекту проведення робіт з вогнезахисного оброблення  
копії ліцензій на право виконання робіт з вогнезахисного оброблення.

копія сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб;

акт визначення вологості деревини (для вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій та виробів).

Представник замовника робіт:

Представник виконавця робіт:



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Л. Г. Мисюк А. І.*  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Л. В. Дегенький  
(прізвище та ініціали)

*Згідно з оригіналом  
наказу прок. Дегенький*

*Згідно з оригіналом  
Заступник голови*



*Л. В. Дегенький*



УКРАЇНА  
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса: в. Шевченка, 55, с. Мирославка, Бердичівський район, Житомирська обл., 13341  
Поштова адреса: пл. Соборна, 23 м. Бердичів, Житомирська обл., 13300  
тел. (04143) 4-26700 e-mail berd.agrd@berd-agr-rda.gov.ua код ЄДРПОУ 04053619

11.07.2018 № 4/1103

Директору приватного підприємства  
«АЛЬБЕРТ-САНД-ЖИР.ЕДО»  
Сарксян А.Г.

Шановний Альберт Георгійович,

Нагадуємо, що під час виконання аварійно відновлювальних робіт покрівлі КП Оздоровчий дитячо-юнацький заклад «Березовий гай» Бердичівської районної ради за адресою: Бердичівський район, село Скразлівка, вулиця Чуднівська, 85В. Вами не виконано роботи по вогнезахисту дерев'яних конструкцій, а саме:

по будівлі туалету для хлопчиків

- п. 15 та п.16 нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми ІЗ-70-2 площею 77,5 кв.м. на суму 12066,53 грн. в т.ч. п.15 - 6756,49 грн та п. 16 - 5310,04 грн.

по будівлі душових

- п. 31 та п.32 нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій, на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми ІЗ-70-2 площею 145,6 кв.м. на суму 22669,51 грн. в т.ч. п.30 - 12693,48 грн та п. 32 - 9976,03 грн.

по будівлі туалету для дівчат

- п. 47 та п.48 нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій. на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми ІЗ-70-2 площею 77,5 кв.м. на суму 12066,53 грн. в т.ч. п.15 - 6756,49 грн та п. 16 - 5310,04 грн.

по будівлі котельні

- п. 63 та п.64 нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій. на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1

додавати до норми 13-70-2 площею 190,0 кв.м. на суму 29582,47 грн. в т ч. п 63  
16564,3 грн та п. 64 – 13018,17 гривень.

по будівлі їдальні

- п. 15 та п.16 нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій. на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 додавати до норми 13-70-2 площею 190,0 кв.м. на суму 79094 17 грн. в т ч п.15 – 44287,69 грн та п. 16 – 34806,48 гривень.

Також нагадуємо Вам, що роботи з вогнезахисту виконуються суб'єктами господарювання, які мають ліцензію відповідно до вимог пункту 13 частини першої статті 7 закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі проектної документації, розробленої та затвердженої згідно із законодавством та Регламентом.

Відповідно до наданого Вами гарантійного листа роботи мали бути виконані при стабільній температурі зовнішнього повітря не нижче +10С. Відповідний температурний режим тримається більше двох місяців. Кошти державного бюджету на виконання зазначених робіт перераховані Вам у повному обсязі, але роботи і досі не виконані, тому Бердичівська РДА залишає за собою право звертатися до правоохоронних органів з метою вирішення даного питання.

Заступник голови районної  
державної адміністрації



Л.В.Димидюк

Соловей Я.А.

11.11.14



УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

13300, м. Бердичів, Центральна площа, 1, телефон 2-22-55., факс 2-70-79, E-mail: [yukonkom@gmail.com](mailto:yukonkom@gmail.com)

*15.05.2018 № 02-33/945*

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Начальнику територіального  
управління Рахункової палати по  
Вінницькій, Житомирській,  
Кіровоградській, Хмельницькій та  
Чернівецькій областях

Барецькому В.І.


На Ваш лист від 16.05.2018 № 30-20/243 «Про надання інформації щодо усунення порушень», повідомляємо, що порушення, які було виявлено при проведенні аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2017 році територіальним управлінням Рахункової палати та зазначені в акті від 23.02.2018 № 30-10/03-110 установами та підприємством усунуто, а саме:

1. Управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради вжито відповідних заходів по усуненню недоліків: станом на 23.02.2018р. будівельні роботи виконані у повному обсязі, а саме вивезене будівельне сміття на суму з урахуванням ПДВ – 1376,06 гривень (копії актів додаються).
2. Міське комунальне підприємство «Бердичівводоканал» всі недоліки вказані в акті ліквідувало станом на 19.02.2018, а саме: виконана замазка на оліфі та герметизація силіконова при склінні рам на об'єктах інфраструктури, копії документів додаються.
3. Комунальний заклад «Бердичівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно акту огляду виконаних аварійно-відновних робіт покрівлі нежитлової будівлі амбулаторії сімейного лікаря № 2 (капітальний ремонт) було не виконано вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах на суму 15,96 грн. та вогнезахисна речовина ДСА-2 на суму 12212,12 грн.



Доводимо до Вашого відома, що підрядником ФОП Селіфанов В.В. роботи виконані в повному обсязі згідно робочого проекту. Копії акту та сертифікату додаються.

Заступник міського голови



**Т.В. Павлішина**

Вик.: Гуменюк Н.М.  
Тел.: (04143)2-21-22  
0674100058

Обсяги виконаних робіт Об'єктів інфраструктури МКП «Бердичівводоканал»  
після аварійно-відновлювальних робіт

ГКНС по вул. Староміській

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4		5
1	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,036	0,036	
2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,42	0,42	
3	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	0,741	0,741	

насосної станції №1

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	1,841	1,841	
2	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,841	1,841	
3	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,118	0,118	

насосної станції №2

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,036	0,036	

Згідно з ескізами та актом виконаних робіт МКП «Бердичівводоканал»  
С. Д. Антошко  
13.06.18

станції №3 по вул. Аширбекова, 27

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	0,878	0,878	
2	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,878	0,878	
3	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,036	0,036	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,38	0,38	

насосної станції №4 по вул. Білопільській

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,026	0,026	
2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,12	0,12	

насосної станції №5 по вул. Гірська

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Скління рам на замазці на оліфі площею до 0,5 м2	100м2	0,023	0,023	
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,42	0,42	

Згідно з ефективним дефектом акту № 1/2018 від 13.06.18


*Виконав: С. Р. Демченко*

13.06.18

артезіанської свердловини №40 в м. Бердичеві


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Згідно акту виконаних робіт	Згідно контрольного огляду та обмірів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,3	0,3	

Директор  
МКП «Бердичівводоканал»



АНТОНЮК С.Д.

Вик.  
Майструк С.П.

Згідно з офіційною дирекцією МКП «Бердичівводоканал»  
 С.Д. Антонюк

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Начальник управління  
 освіти і науки  
*С.В. Басюк*

**АКТ**

Обстеження стану матеріальних ресурсів отриманих в процесі виконання Аварійно-відновних робіт по об'єкту ДНЗ № 16 за адресою: вул. Шевченка, 46/2

28.12.17 р.

м.Бердичів

Комісія в складі :

Голова комісії - Рогова Л.А -- начальник господарської групи;

Члени комісії - Дреля Л.В. – інженер управління освіти і науки;

- Кравченко В.А. - інженер управління освіти і науки;

в присутності завідувачої Бойко Н.П., завгоспа Галянт Г.Т. та виконроба ПРБФ «Комунальник» Марченко Ю.В. провела візуальне обстеження матеріальних ресурсів отриманих в процесі виконання Аварійно-відновних робіт садочку за адресою: вул. Шевченка, 46/2 .

Комісія прийшла до наступних висновків:

Нимешування	Стан	Примітка
Шифер Г,2x0,70	Будівля-55років,шифер побитий та непридатний для повторного використання	Сміття рекомендо-вано вивезти на сміттєсховище
Труби водостічні та ринви	Водостічні труби,ринви (83м/п) Від довготривалої експлуатації піддався корозії непридатний для повторного використання	Рекомендовано здати в металобрухт

*Л.А. Рогова* Рогова Л.А.

*Л.В. Дреля* Дреля Л.В.

*В.А. Кравченко* Кравченко В.А.

*Н.П. Бойко* Бойко Н.П.

Б/У водостічні труби,ринни(металобрухт) 83м/п

Здав *Ю.В. Марченко* Марченко Ю.В

Прийняв *Г.Т. Галянт* Галянт Г.Т.



*С.В. Басюк*  
 Начальник управління  
 освіти і науки

«Затверджую»  
Директор ЗДО № 16  
Бойко Н.П. *[Signature]*  
м. Бердичів

Акт оприбуткування  
металобрухту  
\_\_\_02.2018р.

Ми комісія в складі: Голова комісії: Гаврилюк Л.М., вихователь  
Члени комісії: Дацюк І.В вихователь  
Ковальчук Т.В психолог  
Герасименко І.І., помічник вихователя

Після аварійно – відновлених робіт на покрівлі даху, при розбиранні водостічних труб, ринвів, які не придатні для подальшого використання, отриманого металобрухту 300 кг. м/п 83.


Голова комісії: *[Signature]* Гаврилюк Л.М., вихователь

Члени комісії: *[Signature]* Дацюк І.В., вихователь

*[Signature]* Ковальчук Т.В психолог

*[Signature]* Герасименко І.І., помічник вихователя

Провідний інженер Дреля Л.В. *[Signature]*



*Надіслано  
управління  
освіти і науки  
С.В. Бабак*

АКТ

приймання металів чорних (вторинних) № 15

" 20 лютого " 18 р.

м. Бердичів, пров. Український 1-А  
(місце приймання, адреса)

Початок діяльності Відділ освіти та науки ВК Бердичівської міської ради, ЗДО №16, 13800,

Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна 1, код ЄДРПОУ : 02143206

(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, коли і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; місце знаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності); поточний рахунок)

Одержувач

ТОВ "Укрметал ЕЛ", м. Бердичів, пров. Український 1а, код ЄДРПОУ: 30300225

(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, коли і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; місце знаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності); поточний рахунок)

Доставка

(номер вагону, контейнеру, авто транспорту тощо)

Вага: Брутто \_\_\_\_\_ кг. Тара \_\_\_\_\_ кг. Нетто 300 кг.

Транспортна накладна (товарно-транспортна накладна):

серія № \_\_\_\_\_ під " " 20 \_\_\_\_ р.

ВІДОМОСТІ

про приймання металів чорних (вторинних)

№ з/п	Найменування металів чорних (вторинних) за ДСТУ 4121-2002	Номер пилу, індивіду	Маса металів чорних (вторинних) брутто, кг	Засміченість, %	Розрахунок вага металів чорних (вторинних) нетто, кг	Закупівельна партия		Примітки (класифікація за метою використання металів чорних (вторинних) за ДСТУ 4121-2002, інші особливості металів чорних (вторинних) при використанні)
						ціна грн/кг	сума, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Відходи та брухт чорних металів		300	-	300	6,40	1920,00	
	Сума без ПДВ						1920,00	
	Сума ПДВ						без ПДВ	
	Разом		300		300		1920,00	

Приходь № \_\_\_\_\_ від " " 20 \_\_\_\_ р. про засміченість (за наявності).

Джерело походження металів чорних (вторинних):

амортизаційний брухт

амортизаційний брухт, технологічні виходи, брухт, одержаний від утилізації військової техніки,

від переробки шлакових відвалів; де, коли і у якій юридичній особі утворилися метали чорні (вторинні)

Безумовно радіаційно безпечною:

ЦД 17 мкГ/год.  
ЦД 8 (бета)-част./хв. кв.см.

Метали чорні (вторинні) пройшли дезактивацію і очищення від індивідуальних речовин

(заповнюється в разі необхідності в проведенні)

Зазначені метали чорні (вторинні) відповідають вимогам ДСТУ 4121-2002, є вибухо-, хімічно- і радіаційно безпечними та можуть бути допущеними до переробки.


Прийняв: директор Пльський В.Ф.

ЗДАВ

(ім'я, прізвище, код та по батькові)  
(підпис)



(посада, прізвище, ім'я та по батькові)



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the document.

# АКТ ОГЛЯДУ ПРИЖОВАНИХ РОБІТ № 1

## Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі

(найменування конструкцій)

виконаних в Аварійно-відновні роботи покрівлі нежитлової будівлі амбулаторії сімейного лікаря №2 комунального закладу "Бердичівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Бистрицька, 22 (капітальний ремонт), що пошкоджена внаслідок надзвичайної ситуації пов'язаної з великим градом (d=20 мм і більше) та сильним вітром

(найменування та місце розташування об'єкта)

м. Бердичів

«15» травня 2018 р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації Селіфанов Володимир Вікторович, виконроб

(Прізвище, ініціал, посада)

представника технічного нагляду замовника Данчук Юрій Віталійович, ІТН

(Прізвище, ініціал, посада)

представника проектної організації Оксенюк В.М., ГП

(Прізвище, ініціал, посада)

провела огляд конструкцій і перевірку якості робіт, виконаних ФОП Селіфанов Володимир Вікторович

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До прийняття пред'явлені такі конструкції: Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі

(перелік і коротка характеристика конструкцій)

2. Роботи виконані за проектною документацією КП «Житомирпроект»

(найменування проектної організації, № креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані Суміш просочувальна ДСА-1; сертифікат відповідності UA 1.016.0016213-17 термін дії до 08.10.2019 року

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації відповідно до робочого проекту

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дати: початку робіт 15 травня 2018 року  
закінчення робіт 15 травня 2018 року

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу) улаштування покриття покрівлі

Представник будівельно-монтажної організації

Селіфанов В.В.

(Підпис)

Представник технічного нагляду замовника

Данчук Ю.В.

(Підпис)

Представник проектної організації

Оксенюк В.М.

(Підпис)





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія СТ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0016213-17

Зареєстровано в Реєстрі за №  
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 09 жовтня 2017 до 08 жовтня 2019  
 Срок действия с

Продукція / Производи: Суміш просочувальна ДСА-1 для поверхневої вогнебіезахисної обробки деревини

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
 20.59.59.67.00

Відповідає вимогам  
 Соответствует требованиям

п. 9.23 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги, пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.6.9, 3.6.10 ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение, ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств щодо 1 групи вогнезахисної ефективності суміші ДСА-1 (втрата маси становить 6,07%), індексу поширення полум'я поверхнею просоченої деревини ( $I_p = 0$  - не поширює полум'я поверхню), корозійної дії на метал просоченої деревини (показник корозії 0,0037 г/(м<sup>2</sup>·год) - не викликає корозію металів), показника токсичності продуктів горіння просоченої деревини (малонебезпечний матеріал), за умови оброблення дерев'яних елементів способом поверхневого нанесення (НН) згідно з п. 1.13 ГОСТ 20022-6-93 Защита древесины. Способы пропитки с средней вытратой, розчину дитипірану 548,6 г/м<sup>3</sup> (в перерахунок на суху речовину 165,9 г/м<sup>3</sup>) та середньою витратою антисептика 200,0 г/м<sup>2</sup>

Виробник продукції / Производитель продукции

ТОВ "Захист-Центр",  
 адреса: 04665, м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14;  
 код ЄДРПОУ 32528450

Сертифікат видає / Сертификат выдает

ТОВ "Захист-Центр",  
 адреса: 04655, м. Київ, вул. В. Хвойки, 13/14,  
 код ЄДРПОУ 32528450

Додаткова інформація / Дополнительная информация

Суміш просочувальна ДСА-1 для поверхневої вогнебіезахисної обробки деревини (елементів горючих покриттів), що виробляється серійно з 09.10.2017 до 08.10.2019 згідно з ТУ У 24.6-32528450-001-2003 "Суміш просочувальна для поверхневої вогнебіезахисної обробки деревини зі зміною № 1. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (одн) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції виконується знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видає орган з сертифікації / Сертификат выдает орган по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
 (свідцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)  
 тел. (044) 461-9131, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі / На основании

Акту обстеження виробництва від 09.10.2017 № 1888 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 19.09.2017 № З/С-ЕВ-17 ТОВ "НВЦ "ЕВРОСТАНДАРТ" (атестат акредитації від 25.09.2014 № 2Н1069, дійсний до 24.09.2019) від 04.09.2015 № 30/3-2015 та 01.09.2017 № 243/1-2017 244/1-2017 НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" УкрНДЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278, дійсний до 15.01.2020)

Б.о. заступника начальника центру -  
 начальника відділу

*[Handwritten signature]*

В.В. Толочко


Керівник органу з сертифікації / Руководитель органа по сертификации

підпис

Инициалы, прізвище

М.П.

Членство сертифікаційного підприємства в Реєстрі за № 016 від 09.12.2013



КОПІЯ ВІРНА




МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України  
01021, Київ, вул. Грушевського, 7  
тел. (044) 253 73 12, факс 293 94 84

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Головного державного санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
від "14" 09 2003 р. № 05.03.02-071 38293

Проект Технічні умови ТУ У 24.6-32528450-001-2003 "Суміші просочувальні для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини"

(назва об'єкта експертизи)

1 Виробництво сумішей просочувальних для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2 Код за ДКІПТ 24.66.48.670

(код за ДКІПТ, код за УКТЗЕД, артикул)

3 Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ТОВ "Захист-Центр", 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, тел/факс 201 49 64

(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні, місцезнаходження, телефон, код за ЄДРПОУ 32528450

(факс, Е-пошта, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

5

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україні)

6 ТОВ "Захист-Центр", 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, тел/факс 201 49 64

(найменування та реквізити заявника, місцезнаходження, телефон, код за ЄДРПОУ 32528450

(факс, Е-пошта, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

7

(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника тощо, місцезнаходження, телефон,

факс, Е-пошта, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи встановлено проект Технічні умови ТУ У 24.6-32528450-001-2003 "Суміші просочувальні для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини"

(назва об'єкта експертизи)

відповідає вимогам санітарного законодавства України і погоджується

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Термін дії висновку: на строк дії Технічних умов ТУ У 24.6-32528450-001-2003 "Суміші просочувальні для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини"



КОПІЯ ВІРНА

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпеки для здоров'я людини, що обумовлені ГОСТ 12.1.005, СН 1042-73, ДСП 201-97, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042, ДСН 3.3.6.096

При виготовленні суміші просочувальної необхідно здійснювати контроль за вмістом амонію сульфату (МВ 4436-87, ГДК 10,0 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки), о-фосфорної кислоти солі (амонієва, двох-заміщена), (МВ 4436-87, ГДК 10,0 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки) у повітрі робочої зони у відповідності з ГОСТ 12.1.005. При одночасній наявності солей сірчаної та о-фосфорної кислот у повітрі робочої зони загальний вміст пилу за гравіметричним методом не повинен перевищувати 10 мг/м<sup>3</sup>.

(за умовами використання /зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо)

При виробництві та використанні дотримуватися вимоги безпеки згідно ТУУ 24.6-32528450-001-2003 "Суміші просочувальні для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини", а саме ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042, ДСН 3.3.6.096. Приміщення повинно бути обладнаним припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021, СНІП 2.04.05-91, освітленням за СНІП 2-4-79, водою питною за ГОСТ 2874. При виготовленні сумішей потрібно працювати у спеодязі, взутті, рукавичках згідно ГОСТ 12.4.103, окулярах за ГОСТ 12.4.013. Органи дихання повинні бути захищені респираторами типу "Лепесток" чи "УК-2" за ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.034.

(за умовами використання /зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо)

При здійсненні поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду за виробництвом сумішей просочувальних для поверхневої вогнебіозахисної обробки деревини контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони проводити згідно з вимогами МУ "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны" №3936-85 та ГОСТ 12.1.005.

#### Повинна бути надана Технологічна інструкція

(повинна /не повинна/ бути надана, предметна, інструкція, правила, регламент тощо)

Потребує періодичного контролю в органах санепідслужби.

Експертний підрозділ (комісія)

Експертна комісія по проведенню санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту медицини праці АМН України, м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел (044) 220-80-30

(місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

Протокол № 991 від 11.09.2003 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

В.І. Чернюк

Члени комісії

М. М. Коршун

Т. К. Кучерук

КОПІЯ ВІРНА

